

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de caseta.
Fecha	10-Agosto-2018
Comunidad	Nueva Esperanza.
Ubicación	
Lugar	Entrada a comunidad.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Construcciones Civiles y Servicios ADG.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar por mejoras.
Acciones	Inspección.
Resultados	Se realiza ampliación de las dimensiones de la caseta para lograr mayor capacidad de comunitarios dentro de la misma. El anexo consiste en crear una fachada típica hacia el frente de la parada más una plataforma de madera como losa y así no tener contacto con el suelo natural. También se fabrica una banca de madera para que sea usada como descanso de los usuarios.
Seguimiento	Realizar entrega formal a los moradores.

Documentación fotográfica.

